

## DVB-T2HD - Werksreset-Sendersuchlauf Technisat-Receiver

1. Schalten Sie den Receiver mit der „ **großen Taste** “ (oben auf der neuen Fernbedienung) ein
2. Drücken Sie auf der der neuen Fernbedienung die Taste " **Menu** "
3. Drücken Sie die Taste " **Pfeil nach unten** " (unter OK) bis Sie zu dem Punkt "Einstellungen" kommen
4. Taste " **OK** " drücken
5. Drücken Sie die Taste " **Pfeil nach unten** " (unter OK), bis Sie zu dem Punkt "Service-Einstellungen" kommen
6. Taste " **OK** " drücken
7. Drücken Sie die Taste " **Pfeil nach unten** " (unter OK), bis Sie zu dem Punkt "Werkseinstellungen aktivieren" kommen
8. Taste " **OK** " drücken
9. Mit der Taste " **Pfeil nach links** " (links neben OK) die Bestätigung anwählen
9. Mit der Taste " **OK** " bestätigen
10. Nach dem Neustart des Gerätes die Taste " **OK** " solange drücken, bis der Sendersuchlauf startet - danach nochmals mehrmals " **OK** " drücken bis das Bild erscheint...